



Servis-Link
Program

Kryté súčiastky

AUTOFIT Bronze

MOTOR



Všetky vnútorné mazané súčiastky

HLAVNÉ ČASTI:

- Olejové čerpadlo
- Kľukový hriadeľ
- Hlavné ložisko kľukovej hriadele
- Ojnica
- Ojničné ložiská
- Piesty
- Piestne čapy
- Vačkový hriadeľ
- Hlava valca - v priamej súvislosti s tlakovým mazaním
- Váhadla hlavy valca
- Hydraulický napínák
- Rozvodová reťaz
- Hydraulické zdvíhatka

PREVODOVKA



Všetky vnútorné mazané súčiastky.

HLAVNÉ ČASTI:

- Planétové prevody
- Všetky hriadele mazané olejom
- Synchrony
- Presuvníky
- Riadiace vidlice
- Mechatronika
- Koše
- Hydrodynamický menič
- Olejové čerpadlo
- Lamelové spojky planétových prevodov

DIFERENCIÁL



Všetky vnútorné mazané súčiastky

HLAVNÉ ČASTI:

- Tanierové koleso
- Satelitné kolesá
- Vstupný hriadeľ
- Kúželové koleso
- Výstupný hriadeľ
- Planétové kolesá